

Faites votre demande par e-mail pour vos besoins de connecteurs à l'adresse message@geosat.fr

disponible sur www.geosat.fr

Tel: 0825564636

LES CONNECTEURS ET ADAPTATEURS

F A VISSER 5mm	FFV5J100	
F A VISSER 7 mm (longue)	FFV7J22100	
F A VISSER (joint écrou large)7 mm	144473	
F A VISSER 7 mm (écrou large)	RZ154	
F A SERTIR 7 mm (lisse)	FFS7JL100	
F A SERTIR 7 mm (cabelcon,,annelée)	144243	
F A SERTIR 11 mm	RZ15610	
F A COMPRESSION 7 mm (cabelcon)	144342	
F A COMPRESSION 11mm (elbac)	953011 B0	
F RAPIDE COMPRESSION 7 mm (sans outil)	144575	

LES CONNECTEURS ET ADAPTATEURS

COAX MALE COMPRESSION	144573	
COAX FEM COMPRESSION	144574	
ADAPTATEUR F RAPIDE	FFRR	
RACCORD F FEM / FEM	144247	
RACCORD F FEM / FEM	RACFF100/1	
RACCORD F M / M	RACFMM/10	
PINCE A SERTIR	144262	 <small>outil utilisé pour sertir T21196V(P)type cable</small>
PINCE A COMPRESSION	144373	 <small>utilisé pour F</small>
DENUDEUR 7mm cabelcon	144571	 <small>061</small>
DENUDEUR 7mm anneau	144283 ou 2145	
DENUDEUR cylindrique	2162	